

BEE1	CLEOBEE : TP1 de mise en œuvre du réseau ZIGBEE	
Système : CLEOBEE	Durée : 4 heures	Travail en binôme

Compétences :

C5.2 : Mettre en œuvre une solution matérielle/logicielle en situation.

C6.1 : Superviser le fonctionnement d'un produit matériel/logiciel.

C6.2 : Analyser les comptes rendus d'exploitation.

Travail demandé

- Mettre en œuvre une petite installation domotique de type ZIGBEE.
- Identifier les informations techniques de cette installation.
- Surveiller les échanges entre les différents dispositifs ZIBEE à l'aide d'un Sniffer.
- Filtrer et identifier les informations échangées.
- Générer l'envoi d'une alarme par courriel
- Modifier l'installation

1 – Installation

Dans ce TP, le coordinateur réseau est le dispositif WiBee qui est relié au réseau ETHERNET du Lycée. (clé UBEE non utilisée)

Les logiciels CLEOBEE et SNIFFER doivent être préalablement installés sur le PC.

⇒ Lancer le logiciel CLEOBEE. Choisir une connexion à distance et entrer les paramètres suivants :

Serveur SSH

Serveur SSH : 172.16.6.52

Port SSH : 22

Utilisateur : admin

Mot de passe : admin

WiBee

Utilisateur : admin

Mot de passe : admin

⇒ Pour repartir d'un projet vierge, supprimer les modules Zigbee à l'exception de la WiBee.

⇒ Faire un reset sur les modules Zigbee en appuyant 5 secondes sur le bouton d'appairage.

⇒ Configurer le canal de transmission : Outils / Paramètres réseau Zigbee / Configurer – Choisir le canal 13 et relever le numéro du PAN ID.

Association des dispositifs au coordinateur

Nous allons utiliser 2 éléments ZIGBEE, en plus de la WiBee :

- Un module ZRC : interrupteur avec 5 boutons et une mesure de température.
- Un module ZPLUG : commande d'un appareil sous 220V – 3500W max.

⇒ Mettre la WiBee en écoute pendant 120 secondes (Outils/Ouverture fenêtre association)

⇒ Procéder à l'association des 2 modules ZRC et ZPLUG (appui sur le bouton d'appairage pendant 3 secondes ou 5 s pour un reset)

Les éléments ZRC et ZPLUG doivent apparaître dans la fenêtre Objets Zigbee et dans la Vue Tologique.

⇒ Par un clic droit sur ZRC / Propriétés, relever l'adresse IEEE et l'adresse réseau du module ZRC

⇒ Même chose avec le module ZPLUG

⇒ Même chose avec La WiBee

⇒ En déduire le module qui joue le rôle de coordinateur de réseau (qui a l'adresse 0x0000).

⇒ Par un clic droit sur ZRC / Clusters (puis ZPLUG), déterminer les numéros des « Endpoint » pour les différents modules Zigbee.


⇒ Faire la correspondance avec les Endpoint des documentations.

⇒ Déterminer de la même manière le Endpoint de la WiBee.

Edition des déclencheurs et des commandes

⇒ Par la commande : Edition / Déclencheur / Déclencheur Zigbee / Ajouter ; ajouter le déclencheur (le bouton 1 du ZRC) en mode basculement (Toggle).

Exemple avec le bouton 1



Déclencheurs Zigbee

Création d'un nouveau déclencheur Zigbee
Les champs Nom, Objet Zigbee, Déclencheur et Opérateur sont obligatoires.

Nom :


Objet Zigbee :

Déclencheur :

Opérateur :
Commande reçue avec l'état spécifié

Status :

⇒ Par la commande : Edition / Commande / Commande Zigbee / Ajouter ; ajouter la commande (ZPLUG) en mode basculement.



Commandes Zigbee

Création d'une nouvelle commande Zigbee
Les champs Nom, Objet Zigbee et Commande sont obligatoires.

Nom :

Objet Zigbee :

Commande :


Code constructeur :

Paramètre :

Status :

Edition des actions logicielles

⇒ Editer l'action logicielle pour que l'appui sur le bouton 1 du ZRC puisse faire changer l'état de la lampe branchée sur le ZPLUG.



⇒ Accepter l'ajout d'un lien entre le ZRC (EndPoint 1) et la WiBee (EndPoint 10) avec un cluster de type On_Off

⇒ Tester la commande de la lampe avec le bouton poussoir 1

2 – Acquisition des trames Zigbee par le Sniffer

Le logiciel Packet Sniffer (développé par Texas Instruments) doit être installé sur le poste (procéder à son installation sinon). Le logiciel fonctionne avec une clé USB, à demander au prof.

⇒ Lancer le logiciel – Choisir IEEE 802.15.4/ Zigbee - Start

⇒ Dans l'onglet Radio Configuration, sélectionner le canal utilisé (0x0D pour le canal 13)

⇒ Lancer l'acquisition des trames. ▶

⇒ Actionner le bouton 1 du ZRC

⇒ Repérer les informations suivantes et appeler le prof pour lui indiquer le repérage effectué :

- PAN ID
- Trame de donnée
- Trame de commande
- Trame accusé de réception et le numéro de séquence
- Adresse du ZRC
- Adresse du ZPLUG
- Adresse du WiBee
- Adresse de Broadcast

⇒ Dans l'onglet Display filter, ajouter les filtres sur l'adresse NWK Source (NSA) du ZRC et l'adresse NWK Destination (NDA) du ZPLUG, comme ci-dessous (attention les adresses sont différentes de cet exemple) :

Capturing device | Radio Configuration | Select fields | Packet details | Address book | Display filter | Time line

Field Name: Nwk Dest Addr Template: FCF=(Type=DATA, Sec=0):NDA=x

Filter condition: NSA=0x19B4

NDA=0xA46F
NSA=0x19B4

Buttons: First, And, Add, Remove, All, Apply filter, Turn off filter

⇒ Cliquer Apply filter et retrouver uniquement les trames émises par le ZRC et les trames reçues par le ZPLUG

3 – Accès au réseau ZigBee par la WiBee

Le réseau ZigBee est accessible par l'interface WEB de la WiBee.

⇒ Accéder à l'interface WEB de la WiBee (doc. WiBee page 10).

⇒ A partir de la page d'accueil (Bienvenue), cliquer sur CLEODE Copyright 2015 pour accéder à une autre interface WEB

Wibee *La domotique facile et sans fil*

Réseau Energie Alarmes Batterie Actions

8 s

Liste des objets Zigbee™ (3) Toutes les habitations

Nom	Localisation	Informations utiles	
WIBEE	N007	Démarrée	2015-12-10 15:24:28
Commande	N007	23.0 °C	2015-12-15 06:14:07
Lampe	N007	0 W	0.134 kWh

* Objets non accessibles

⇒ A partir de ce menu, cliquer sur l'icône pour accéder au menu avancé



Configuration des paramètres du réseau Zigbee

Ouverture de l'association sur le Coordinateur

Durée en secondes (1 à 65534) :

Paramètres du réseau Zigbee

Canal du réseau (10 à 26 *) :

Identifiant réseau (Pan ID) :

* La valeur 10 correspond à tous les canaux. Cela signifie que l'UBee choisit un canal à occuper parmi les 16.

⇒ Dans le menu « Liens », vérifier la présence du lien édité sous CLEOBEE




⇒ Dans le menu « Actions », vérifier la présence de l'action logicielle éditée sous CLEOBEE

⇒ Revenir au menu principal ()



8 s 

Liste des objets Zigbee™ (3) Toutes les habitations ▾

Nom	Localisation	Informations utiles	
 WIBEE	N007	Démarrée	2015-12-10 15:24:28
 Commande	N007	23.0 °C	2015-12-15 06:14:07
 Lampe	N007	0 W	0.134 kWh

* Objets non accessibles

⇒ Cliquer sur commande et cocher la case « Mesure de température »

⇒ Sous le logiciel CLEOBEE, dans le menu Edition/liens entre Objets, vérifier le nouveau lien créé.

⇒ Reporter sur le compte rendu les informations de ce nouveau lien (Source – Destination - EndPoints – Cluster)

⇒ Vérifier également la présence de ce nouveau lien dans le menu avancé de l'interface WEB.

⇒ De la même manière, valider l'affichage de la tension de la batterie du ZRC.

⇒ Vérifier la présence du nouveau lien sous CLEOBEE et sous l'interface WEB.

⇒ Reporter sur le compte rendu les informations de ce nouveau lien.

4 – Ajout d'un contact de porte ZigBee

Nous disposons d'un contact de porte ZDOOR.

⇒ Procéder à l'association du nouveau module au réseau

⇒ Relever les adresses du nouveau module

On souhaite réaliser le fonctionnement suivant :

- Allumage de la lampe à l'ouverture de la porte
- Extinction de la lampe 10 secondes après la fermeture de la porte

⇒ Procéder à la programmation de ce fonctionnement sous le logiciel CLEOBEE, pour cela :

- Créer 2 déclencheurs (ouverture de porte et fermeture de porte)
- Créer 2 commandes (allumage Lampe et Extinction Lampe)
- Créer 2 actions (allumage à l'ouverture et extinction à la fermeture, avec une temporisation de 10s pour cette action)

⇒ Tester le fonctionnement

⇒ Vérifier la présence des nouveaux liens et des nouvelles actions sous l'interface WEB.

⇒ Faire valider par le prof.

5 – Envoi d'alarme par commande http ou par courriel

Pour envoyer un courriel en cas d'alarme, il y a plusieurs possibilités :

- Soit directement par Edition / Commande / Courriel et entrer les informations de configuration de compte
- Soit appeler une page WEB contenant un scripte php qui envoie le courrier

La solution retenue est la 2^{ème} méthode pour les raisons suivantes :

- Il est peu probable que les ports SMTP du compte soient ouverts sur la passerelle du lycée
- Cette méthode est plus générale et plus puissante. On peut très bien imaginer d'envoyer des SMS (à partir de site payant), d'envoyer des images de WEBCAM sauvegardées sur le site , etc ...

Edition du fichier PHP

Le but de cette manipulation est de modifier le fichier php (envoi_alerte.php) sur le site free du prof (adresse :ftpperso.free.fr - login : btsse.bruay – MDP : ●●●●●).

Pour cela il faut utiliser un client ftp. Soit FilleZilla ou soit les vieilles commandes en ligne.

⇒ Procéder à l'installation de FilleZilla (client), s'il n'est pas présent sur le poste

⇒ Configurer le logiciel FilleZilla pour accéder au serveur ftp de free

⇒ Editer et modifier le fichier envoi_alerte.ph joint pour envoyer 2 courriels sur 2 boîtes mails différentes

⇒ Transférer le fichier sur serveur à l'aide de FilleZilla

Edition d'une commande http

Sous CLEOBEE :

⇒ Edition / Commande / Courriel/http

⇒ Liste des commandes http ⇒ Ajouter

⇒ Ajouter la commande suivante et tester – Vérifier – Faire valider le fonctionnement par le prof (L'identifiant et le mot de passe du proxy sont les mêmes que lors de la connexion à KWARTZ)

Nom commande : envoi

URL : http://btsse.bruay.free.fr/envoi_alerte.php

Utilisateur : btsse.bruay

Mot de passe : ●●●●●●

Connexion avec Authentification (Basic)

Identifiant de session :

Mot de passe :

Connexion par serveur Proxy

Nom du proxy : 172.16.0.253

Port du proxy : 3128

Login du proxy : guy.colin

Mot de passe : ●●●●●●

OK Annuler Tester

Edition de l'action logicielle

⇒ Editer l'action logicielle pour envoyer un courriel d'alerte lors de l'ouverture de la porte

⇒ Vérifier la réception des courriels sur les boîtes mail

⇒ Lancer le Sniffer et placer un filtre sur l'adresse du ZDOOR (en adresse source NSA)

⇒ Vérifier la transmission des trames lors de l'ouverture et lors de la fermeture de la porte.

⇒ Relever le Cluster Id et les données (APS Payload) lors de l'ouverture et lors de la fermeture.

⇒ Faire constater au prof.

6 – Ajout de liens entre objets Zigbee

Mesure de la température

⇒ Ajouter (ou modifier) le lien entre le ZRC et la WIBEE, avec le cluster « Temperature_Measurement », comme ci-dessous :

Ajouter un lien entre objets
Sélectionnez en premier le Cluster puis sélectionnez l'objet source Zigbee et destination.


Sélectionner le cluster
Cluster : Temperature_Measurement

Sélectionner la source
Objet Zigbee : ZRC Commande
End Point : 6

Sélectionner la destination
Objet Zigbee : UBEE (1E-19)
End Point : 10

OK Annuler

⇒ Modifier la périodicité des mesures (la pile va se décharger plus vite) :

- clic droit sur le ZRC / Clusters
- double clic gauche sur Temperature_Measurement
- clic gauche sur la boîte à outils  face à la Measured value
- entrer les valeurs de 10s et 60s, comme ci-dessous

CleoBee - Sans titre

Fichier Edition Vue Outils

Objets Zigbee Projet Scène

UBEE (1E-19)
ZRC Commande
ZPLUG Lampe

0x01 - OnOff_Switch (HA)
In - Basic_Attributes
In - Identify
In - Power_Configuration
In - Alarms
Out - On_Off

0x02 - OnOff_Switch (HA)
In - Basic_Attributes
In - Identify
Out - On_Off

0x03 - OnOff_Switch (HA)
In - Basic_Attributes
In - Identify
Out - On_Off

0x04 - OnOff_Switch (HA)
In - Basic_Attributes
In - Identify
Out - On_Off

0x05 - OnOff_Switch (HA)
In - Basic_Attributes
In - Identify
Out - On_Off

0x06 - Temperature_Sensor (HA)
In - Basic_Attributes
In - Identify
In - Temperature_Measurement

Status :

Measured value (in °C) : 23,50

Min measured value (in °C) : -40,00

Max measured value (in °C) : 123,80

Tolerance : 0,40

Reporting configuration

Status :

Attribute Id : 0x0000

Data type : Signed_16bits

No report No periodic Periodic

Min. interval (in sec) : 10

Max. interval (in sec) : 60

Reportable change (in °C) : 1,00

OK Annuler

(1E-19)

ow

Lampe

⇒ Repérer les trames de transmission à l'aide du Sniffer

⇒ Reporter sur le compte rendu les informations suivantes, lors du transfert de la mesure de température :

- Adresse source
- Adresse destination
- EndPoint Source

- EndPoint Destination
- Le cluster Id correspondant à une mesure de température

⇒ Remettre la périodicité des mesures initiale (60 et 3600) pour éviter la décharge rapide de la pile.

Mesure de l'énergie consommée par la lampe

⇒ Dans les Clusters du ZPLUG, vérifier la présence du Simple_Metering

⇒ Ajouter un lien entre le ZPLUG et la WiBEE, avec ce cluster

⇒ A l'aide de la documentation du ZPLUG (page 8), relever le numéro du cluster pour le « Simple_Metering »

⇒ Sur le Sniffer, placer un filtre uniquement sur « Aps Cluster Id » sur ce numéro, comme ci-dessous :

Field Name: Aps Cluster Id Template: FCF=(Type=DATA, Sec=0);ACI=x

Filter condition: ACI=0x0702

Buttons: First, And, Add, Remove, All, Apply filter, Turn off filter

⇒ Modifier la périodicité des mesures de la puissance instantanée, comme ci-dessous :

Electric_Metering configuration:

- Instantaneous demand (in kW): 0,000
- Current day consumption delivered (in kWh):
- Previous day consumption delivered (in kWh):
- Current day consumption received (in kWh):
- Previous day consumption received (in kWh):
- Current partial prof. int. start time delivered:
- Current partial profile int. value delivered:
- Current partial prof. int. start time received:
- Current partial profile. int. value received:
- Current day max demand (in kW):

Reporting configuration dialog:


- Attribute Id: 0x0400
- Data type: Signed_24bits
- Reporting: No report, No periodic, Periodic
- Min. Interval (in sec): 10
- Max. interval (in sec): 60
- Reportable change (in W): not configured

⇒ Identifier les trames sur le Sniffer lors du transfert de cette mesure

⇒ Vérifier l'affichage sous CleoBee. Faire vérifier au prof.

Edition d'un déclencheur « dépassement de consommation »

⇒ Editer un déclencheur de dépassement de consommation, comme ci-dessous (prendre une valeur inférieure à la valeur mesurée)



The screenshot shows a configuration window for a trigger. It contains the following fields:

- Nom : Depassement consommation
- Objet Zigbee : ZPLUG Lampe
- Déclencheur : Consommation instantanée
- Opérateur : > 15

Below the operator field, the text reads: "Consommation instantanée (W) est supérieure à la valeur saisie". At the bottom of the window are two buttons: "OK" and "Annuler".

Edition d'une action logicielle

⇒ Editer une action logicielle pour envoyer un courriel d'alerte lorsque la consommation de la lampe dépasse le seuil fixé

⇒ Vérifier la réception des courriels sur la boîte mail choisie

⇒ Faire constater au prof.