# 1 - Interrogation d'un automate Siemens – Protocole S7 COMM / PROFINET





**Objectif** : Interroger les états des entrées et sorties d'un automate programmable et les afficher sur un tableau de bord basic.

Pour interroger l'automate on utilisera NODE RED sur le PC. Une présentation de ce logiciel sera faite en classe. L'automate est préalablement programmé.

## 1<sup>ère</sup> Programmation

TIA PORTAL : Le programme automate est le suivant.



#### NODE RED

 $\Rightarrow$  Vérifier la présence de la palette PLC (à installer sinon  $\Rightarrow$  node-red-contrib-s7).



⇒ Editer le flow suivant (s7in de plc – debug de common)

INO	 	debug 1	
true			-

# ⇔ Configurer s7in de la manière suivante (adresse IP de l'automate – port TCP 102).

© Properties						
9 PLC	172.16.18.143:1	02@0:1	~	Note:		
≢ Mode	Single variable	~				
X Variable	INO	~	10.0			
	Z Emit only when	value changes (d	liff)			
Name	Name					
		Edit s7 in node >	Edit s7 e	ndpoint node		
		Delete				Cancel Update
		© Properties				۵ 🖹
		Connection		Variables	•	
		🖌 Transport	Etherne	et (ISO-on-TCP)		
		Address	172.	16.18.143	Port 102	Q
		≢ Mode	Raci	k/Stot ~		
		📥 Rack	0	Slot 1		
		Cycle time	2000	ms	Modifier le	e temps de cycle et
		⊙ Timeout	4000	ms	le time ou	
		Name	Name			
Edit s7 in node > E	dit s7 endpoint nod	e				
Delete						
Properties						
Connection	Var	iables				
I Variable list						
Q0.0	OUTO					
10.0	INO					
10.1	IN1		]			

⇒ Dans la fenêtre DEBUG de NODE RED, vérifier l'évolution de l'entrée I0.0 en actionnant l'interrupteur

i∰ debug	i 🖉 🟦 🗘 🛢	
	▼ all nodes	Fenêtre DEBUG
10720		^
17/09/2022 10:03 INO : msg.payload true	3:45 node: debug 1 d : boolean	Effacement des messages
17/09/2022 10:03 INO : msg.payload false	3:46 node: debug 1 1 : boolean	
17/09/2022 10:03 msg : string[41]	3:49 node: 87dd93cb.4968c8	

#### Affichage de l'évolution de l'entrée I0.0

⇒ Vérifier la présence de la palette « dashboard » (à installer sinon)

⇒ Ajouter le nœud « change » et le nœud « chart »

💢 change chart 🗹

La fonction change va permettre de transformer un booléen en nombre 0 ou 1. Le graphe chart va afficher l'évolution de I0.0 sur les 10 dernières minutes.

n (fals)	e e	debu	ig 1 🗐 🔲		
		BoolToNu	mber	chart 🗾	
Proj Nan	perties	ToNumber	- I Group	Default [Home]	~
🔳 Rul	es		៉្រារ៉ូ Size	auto	
6	Change 🗸		<u></u> { Label	chart	
=	Search for	▼ ⊙ true	🜌 Туре	Line chart v 🗌 enlar	ge points
	Replace with	▼ <sup>0</sup> <sub>9</sub> 1	X-axis	last 10 minutes v OR 1000	points
	Change v		X-axis Label	HH:mm:ss     HH:mm:ss	
=	Search for	▼ ⊚ false	Y-axis	min 0 max 1	
	Replace with	▼ <sup>0</sup> <sub>9</sub> 0	-		

⇒ Décocher la case « Emit only when value changes (diff) dans les propriétés s7 in node
 ⇒ Afficher l'évolution de l'entrée I0.0 sur le graphe (localhost:1880/ui)



#### Affichage de plusieurs grandeurs

- ⇒ Dans les propriétés du « s7 in node » , choisir le mode All variables
- ⇒ Observer le message fourni dans la fenêtre debug

#### L'information fournie a un format JSON (peu différent d'un objet Javascript)



Pour extraire une grandeur d'un objet JSON :

#### ⇒ Ajouter une fonction comme ci-dessous et éditer la fonction

172.16.18.143:102@0:1		debug 1			
	f	function	BoolToNumber	<u>}-</u> {	chart 🗾
			Debug 2		

#### Edit function node

return msg;

2

Delete				Cancel	Done
Properties					
Name	Name				
Setup	On Sta	t	On Message	On Stop	

⇒ Observer la fenêtre Debug 2 et l'évolution de INO sur le graphe

⇒ De la même manière, ajouter des graphes pour observer l'évolution des grandeurs IN1 et OUT0.

⇒ Réduire le temps d'affichage sur la dernière minute pour avoir un meilleur affichage.

### Affichage d'une grandeur analogique

L'automate Siemens S7 – 1200 1214C AC/DC/RLY utilisé dispose de 2 entrées analogiques :

# A.4.4 Analog inputs

Table A- 53	Analog inputs
-------------	---------------

Technical data	Description
Number of inputs	2
Туре	Voltage (single-ended)
Full-scale range	0 to 10 V
Full-scale range (data word)	0 to 27648
Overshoot range	10.001 to 11.759 V
Overshoot range (data word)	27,649 to 32,511
Overflow range	11.760 to 11.852 V
Overflow range (data word)	32,512 to 32,767
Resolution	10 bits
Maximum withstand voltage	35 VDC
Smoothing	None, Weak, Medium, or Strong
	See the table for step response (ms) for the analog inputs of the CPU (Page 730).
Noise rejection	10, 50, or 60 Hz
Impedance	≥100 KΩ
Isolation (field side to logic)	None
Accuracy (25°C / -20 to 60°C)	3.0% / 3.5% of full-scale
Cable length (meters)	100 m, shielded twisted pair

### Sous TIAL PORTAL, on peut retrouver les adresses des entrées analogiques : IW64 et IW66

PLC_1 [CPU '	1214C AC/DC/Rly	1		
Général	Variable IO	Constantes système	Textes	
Synchroni DI 14/DQ 10	isation de l'h 🔺	> Voie0	117	W
▼ AI 2				$\frown$
Général		Adress	e de voie:	1W64
✓ Entrées a Woiron	nalogiques 🗏	• Type de	e mesure:	Tension
Voie1		• Plage de	e tension:	0 à 10 V
Adresses	E/S		Lissage:	Faible (4 cycles)

PLC_1 [CPU '	1214C AC/DC/R	ly]			
Général	Variable IO	Co	onstantes système	Textes	
Voie0 Voie1	E/5	^	• Voie1		N
<ul> <li>Compteurs r</li> <li>Générateurs</li> <li>Mise en rout</li> </ul>	apides (HSC) d'impulsions (	-	Adres Type d	se de voie: le mesure:	IW66 Tension
Cycle Charge due	à la communic	≡ 	Plage c	le tension: Lissage:	0 à 10 V Faible (4 cycles)

⇒ Sous Node-Red, réaliser le flux suivant :

172 16 18 143 102@0:1			debug 1			
	(	- <b>{</b> }	function	<u>}</u> —	🖉 Debug 2 🗐 🔲	)

 $\leftrightarrows$  Ajouter la variable ANO (correspondant à la voie analogique 0) dans le node S7 in

 $\rightleftharpoons$  La fonction doit extraire la grandeur ANO des données JSON

⇒ Appliquer une tension de 10V en entrée de la voie 0 (Utiliser un multimètre et un potentiomètre fourni).

⇒ Relever la valeur de l'information numérique.

⇒ Comparer cette valeur avec la valeur donnée dans les caractéristiques techniques (voir tableau ci-avant).

⇒ Appliquer une tension de 0V et relever l'information fournie.

⇒ Ajouter le node « range » pour obtenir une valeur directement en volts. (range transforme une plage de variation en entrée en une plage de variation en sortie différente)

⇒ Ajouter une jauge et visualiser le résultat dans l'interface utilisateur



Tension Voie 0



#### Mesure de température avec une PT100

On souhaite réaliser une mesure de température dans une plage allant de 0°C à 200°C, à l'aide d'un automate Siemens S7 1200 CPU 1214C.

Pour cela on utilise une PT100, dont la valeur de la résistance est donnée dans le tableau du document annexe. On utilise également un convertisseur KOS819B de température PT100 à 0-10V. La documentation est donnée en annexe.

➡ Tracer le schéma de câblage à réaliser entre l'automate Siemens, le convertisseur et une PT100 de 3 fils. (voie 0 de l'automate utilisée)

⇒ Réaliser un flow sur Node-Red pour afficher la température dans la plage 0- 200°C

⇒ Faire une simulation en appliquant sur l'entrée de l'automate une tension variant de 0 à 10V

Schéma de câblage à compléter





